

Российская Федерация  
Архангельская область  
Муниципальное образование  
«Ленский муниципальный район»

**МБОУ  
«СОЙГИНСКАЯ  
СРЕДНЯЯ ШКОЛА»**

165711 п Сойга  
Ленский район,  
Архангельской области  
Тел/факс (881859)7-31-54  
E-mail: soiga80@mail.ru

Государственному инспектору  
Котласского отдела РОСТЕХНАДЗОРА  
В.И.Жданову от директора МБОУ  
«Сойгинская СШ» М.Я.Суздалевой


от 14.09.2017г. № 7  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Ответ на предписание № 58-5639-2823/ПР от 29.08.2017г.

МБОУ «Сойгинская СШ» проведены следующие мероприятия по устранению нарушения требований, установленных «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Нарушение	Мероприятия по устранению нарушений	Примечание
1. не назначен ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Назначен ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок Помылев Александр Васильевич	Копии документов прилагаются.
2. не пройдена аттестация ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Аттестация пройдена ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок 10.02.2017г.	Копии документов прилагаются.
3. не пройдена очередная проверка знаний ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Пройдена очередная проверка знаний ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок 10.02.2017г.	Копии документов прилагаются
4. отсутствует перечень необходимых инструкций ,схем и др. документов	Инструкции разработаны.	Копии документов прилагаются
5. отсутствуют на всех рабочих местах инструкции	Оформлены уголки на рабочих местах с инструкциями.	Фото прилагается
6. не проведена проверка манометра в котельных	Приобретаются новые.	
7. не проведены гидравлические испытания трубопроводов	проведены гидравлические испытания трубопроводов с ООО «АГТС»	Копии документов прилагаются
8. отсутствуют режимные карты по эксплуатации котлов, их наличие на щитах управления	Утверждены режимные карты по эксплуатации котлов и расположены на щитах управления	Фото прилагаются
9. отсутствуют таблички на предохранительных клапанах	Таблички сделаны.	
10. не проведены на тепловых	проведены на тепловых сетях	Копии документов прилагаются

сетях испытания на прочность и плотность	испытания на прочность и плотность с ООО «АГТС»	
11. не представлен журнал технических осмотров строительных конструкций зданий и сооружений	Разработали и представили журнал технических осмотров строительных конструкций зданий и сооружений	Копии документов прилагаются
12. не проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок	провели обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок с записями в журнале.	Копии документов прилагаются
13. не назначена смотровая комиссия и не установлены сроки проведения обследования	назначена смотровая комиссия и установлены сроки проведения обследования.	Копии документов прилагаются.
14. не организовано наблюдение за состоянием металлической трубы котельной детского сада, имеющей значительные видимые повреждения коррозией, у трубы отсутствует растяжка.	Организован осмотр и наблюдение за состоянием металлической трубы котельной детского сада, имеющей значительные видимые повреждения коррозией, у трубы отсутствует растяжка	В журнале осмотра зафиксированы видимые повреждения коррозией металлической трубы котельной детского сада; отсутствие растяжки у трубы.
15. не проведен ремонт металлической трубы котельной детского сада, имеющей значительные видимые повреждения коррозией, у трубы отсутствует растяжка.	проведен ремонт металлической трубы котельной детского сада, имеющей значительные видимые повреждения коррозией, у трубы сделали растяжку.	Фото прилагаются

Директор школы:  М.Я. Суздалева

